





Piezómetro P-1 durante su perforación



Piezómetro P-1, instalado



Esquema constructivo de piezómetro



Esquema de instalación de datalogger